

FICHA TÉCNICA**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Indicador B2 Plus. Uso General (Todas las Plataformas)

- Display:** LCD con retroiluminación verde
- Clase:** 10,000 Divisiones de trabajo
- Funciones:** Indicador Porcionador: Memorias de Pesaje.
- Función OVER-UNDER.
- Función Cuenta Piezas.
- Puerto RS-232 para conexión con impresora externa.
- Unidades:** Kg, Lb.
- Alimentación:** Eliminador: 110Vca, 60Hz, 5Vcc.
Batería (recargable): 4Vcc.

Temperatura de Operación: 0 °C - 40 °C

Humedad de Operación: ≤ 85%

